



Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
w Hucie Starej B
ul. Mickiewicza 12, 42-263 Huta Stara B

Tel. : 048 34 3275511
e-mail : sphutastarab@interia.pl

Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Hucie Starej B
42-263 Huta Stara B, ul. A. Mickiewicza 12
tel. 343275511, fax: 343265072
Regon: 001203981 NIP: 573-27-44-470

Urząd Gminy
w Poczesnej

Wpłynęło 2025-10-15

Ilość załączników

Artur Sosna

podpis

WOJT GMINY

POCZESNA

Pismo z dn.

Znak :

Nasz znak:
SPHSB.070.45.2025

Data :
15.10.2025 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B przekazuje analizę stanu technicznego szkoły.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Wielkiego
w Hucie Starej B
mgr Urszula Krysińska

Urząd Gminy Poczesna



RPW/17890/2025 p

Data: 2025-10-15

Wójt Gminy Poczesna

„ Analiza stanu technicznego placówki oświatowej w gminie Poczesna”

**Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
w Hucie Starej B**

(nazwa placówki)

**Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Hucie Starej B
42-263 Huta Stara B, ul. A. Mickiewicza 12
tel. 343275511, fax: 343265072
Regon: 001203981 NIP: 573-27-44-470**

.....

1. Elewacja:
 - na sali gimnastycznej doskonała- nowa wykonana 2023 r.
 - na szkole – stan zły – wymaga naprawy i remontu
2. Okna- dobre
3. Drzwi:
 - wewnętrzne – okucia zamki, klamki, niektóre zawiasy– do wymiany,
 - zewnętrzne – konieczny serwis drzwi aluminiowych
4. Dach:
 - pokrycie, pas przyrynnowy, rynny poziome na budynku głównym do wymiany
 - świetliki dachowe z poliwęglanu wymagają wymiany – obecne są połamane
 - daszek nad schodami do szatni wykonany z poliwęglanu jest oberwani i zagraża bezpieczeństwu w przypadku opadów śniegu.
5. Obróbki blacharskie- parapety zewnętrzne do naprawy.
6. Kominy do naprawy – stan bardzo zły, kominami wentylacyjnymi wlewa się woda
7. Ogrodzenie zewnętrzne– do malowania.
8. Dobudowane pomieszczenia zaplecza sportowego na sali gimnastycznej do docieplenia – przemarzają ściany i daszki tworzy się grzyb na ścianie, odpadają tynki.
9. Schody zewnętrzne wyłożone płytkami- do remontu od strony sali gimnastycznej oraz od strony kuchni, potrzebne nowe barierki.
10. Potrzebny system pomp odprowadzający wodę spod budynku – obecny jest niewydolny i prowizoryczny.
11. Potrzebny nowy piec CO na paliwo gazowe.
12. Potrzebny jest nowy podgrzewacz gazowy ciepłej wody na kuchnię.
13. Niezbędna jest hydroizolacja ściany na którą zacieka woda z dachu, nawet przy niewielkim opadzie deszczu.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Wielkiego
w Hucie Starej B
mgr Urszula Krysińska

15.10.2025r

(data i podpis dyrektora)