



PRZEDSZKOLE W HUCIE STAREJ „A”
Huta Stara „A” ul. Lipowa 4
42-263 Wrzosowa
Tel.: (034) 3275-515

Przedsiębiorstwo Huta Starej A

42-263 Wrzosowa
NIP: 525-29-370
IDS: 151-1-1917
tel.: 034 3275515

645
Rada Gminy Poczesna

Pismo z dn.:
2024.10.15

Znak:

Nasz znak:

2025 10 16

Data:

ilość załączników 2025.10.15

podpis

Rada Gminy Poczesna

Analiza stanu technicznego placówki oświatowej

Placówka: Przedszkole w Hucie Starej A
Adres: ul. Lipowa 4, 42-263 Wrzosowa
Rok analizy: 2025
Data sporządzenia: 15.10.2025r.
Sporządził: Katarzyna Chylińska



1. Dane ogólne

Liczba kondygnacji: 1

Liczba dzieci: 49

Liczba pomieszczeń dydaktycznych: 2

2. Opis techniczny budynku

a) Konstrukcja

Fundamenty: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Ściany nośne i działowe: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Stropy: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Dach: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

b) Stolarka okienna i drzwiowa

Okna: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Drzwi: ☐ dobry ☒ dostateczny ☐ zły

c) Elewacja i ocieplenie

Elewacja: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Ocieplenie: ☒ tak ☐ nie

3. Instalacje

Elektryczna: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły Uwagi:

Wodociągowa: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły Uwagi:

Kanalizacyjna: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły Uwagi:

Ciepłownicza / ogrzewanie: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły Rodzaj ogrzewania: gazowe

Gazowa: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły Uwagi:

Wentylacja: ☐ dobra ☒ dostateczna ☐ zła Rodzaj: ☒ grawitacyjna ☐ mechaniczna

4. Stan techniczny pomieszczeń

Sale dydaktyczne: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Toalety: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Kuchnia i zaplecze: ☐ dobry ☒ dostateczny ☐ zły

Pomieszczenia administracyjne: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Magazyny i zaplecze gospodarcze: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Korytarze i klatki schodowe: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Uwagi ogólne:brak.....

5. Otoczenie budynku

Teren wokół przedszkola: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Ogrodzenie: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Place zabaw: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Chodniki i dojścia: ☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Parking / podjazd: ☐ dobry ☒ dostateczny ☐ zły

Uwagi:brak.....

6. Bezpieczeństwo i wyposażenie

System przeciwpożarowy: ☒ sprawny ☐ częściowo sprawny ☐ niesprawny

System alarmowy / monitoring: ☒ tak ☐ nie

Oświetlenie awaryjne: ☐ tak ☒ nie

Gaśnice / hydranty: ☒ aktualne przeglądy ☐ wymagają przeglądu

Ewakuacja (oznaczenia, drogi): ☒ prawidłowa ☐ wymaga poprawy

Uwagi:brak.....

7. Wnioski i zalecenia

Cyklinowanie podłogi w jednej z sal.....

Ogólna ocena stanu technicznego budynku:

☒ dobry ☐ dostateczny ☐ zły

Dyrektor
Chylińska
mgr Katarzyna Chylińska